

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

1シリーズ、2シリーズ グランクーペ

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 637 489">[6U3] BMWライブ・コックピット</p> <p data-bbox="107 515 690 572">対象モデル</p> <p data-bbox="107 604 647 1096">118i Play 118i M Sport 118d Play 118d M Sport M135i xDrive 218i グランクーペ Play 218i グランクーペ M Sport 218d グランクーペ Play 218d グランクーペ M Sport M235i xDrive グランクーペ</p>	<p data-bbox="723 401 2135 436">■iDriveコントローラー上面タッチによる文字入力機能が削除される車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

2シリーズ クーペ、3シリーズ、4シリーズ、14

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 486 544">[488] ランバー・サポート (運転席&助手席)</p> <p data-bbox="107 568 290 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 651 639 694">全モデル (14 eDrive35を除く)</p>	<p data-bbox="723 401 2346 525">■Mスポーツ・シートおよびアクティブ・ベンチレーション・シート装着時を除き、全モデル（標準装備のモデルを含む）を対象にランバー・サポート（運転席&助手席）選択時にランバー・サポート（運転席のみ）に変更される車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

3シリーズ、4シリーズ、14

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 662 489">[5AL] アクティブ・プロテクション</p> <p data-bbox="107 572 662 621">対象モデル</p> <p data-bbox="107 651 662 699">全モデル</p>	<p data-bbox="723 401 2435 482">■構成する部品の生産遅延が発生しているため、アクティブ・プロテクションが装着されない車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

3シリーズ、4シリーズ グランクーペ

アイテム	状況
<p>[2VF] アダプティブ M サスペンション</p> <p>対象モデル</p> <p>320i M Sport 320d xDrive M Sport 330e M Sport 320i ツーリング M Sport 320d xDrive ツーリング M Sport 420i グランクーペ M Sport 420d xDrive グランクーペ M Sport</p>	<p>■ 生産遅延が発生しており、発注後納車まで通常よりも時間がかかる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 4シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="104 394 690 536">[610] BMWヘッドアップ・ ディスプレイ</p> <p data-bbox="104 558 690 615">対象モデル</p> <p data-bbox="104 644 690 865">420i クーペ M Sport 420i カブリオレ M Sport 420i グランクーペ M Sport 420d xDrive グランクーペ M Sport</p>	<p data-bbox="715 394 2446 479">■オプション設定となる、Standard、M Sportを対象に、BMWヘッドアップ・ディスプレイが 選択できない車両があります。</p> <p data-bbox="715 522 2446 565">※標準装備のM440i xDrive、および2023年3月以降の生産車両には影響ありません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内



ニュー5シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="104 386 665 601">[2VV] アダプティブ・サスペンション・ プロフェッショナル & インテグレイテッド・ アクティブ・ステアリング</p> <p data-bbox="104 644 290 682">対象モデル</p> <p data-bbox="104 715 647 793">[Z2U] コンフォート・ ドライビング・パッケージ装着車</p>	<p data-bbox="723 386 2372 596">■2023年9月生産より、サプライヤーの供給問題により[2VV]アダプティブ・サスペンション・プロフェッショナル & インテグレイテッド・アクティブ・ステアリングの装着が制限される車両があります。 欠品により当該装備を含むコンフォート・ドライビング・パッケージ[Z2U]装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニュー5シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="104 401 657 482">BMW インタラクション・バー (アンビエント・ライトの一部[4UR])</p> <p data-bbox="104 558 285 596">対象モデル</p> <p data-bbox="104 618 351 704">523i Exclusive 523i M Sport</p>	<p data-bbox="723 401 2364 482">■2023年8月生産車に、サプライヤーの供給問題により標準装備の[4UR]BMW インタラクション・バーの装着が制限される車両があります。</p> <p data-bbox="733 519 1268 554">[インタラクション・バー装着車(標準仕様)]</p>  <p data-bbox="1411 519 1844 554">[インタラクション・バー非装着車]</p>  <p data-bbox="1888 576 2440 639">※細かいLEDのアンビエント・ライトが装着されます。 ※操作スイッチ等の機能に変更はありません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニュー5シリーズ

アイテム	状況
[488] ランバー・サポート (運転席&助手席)	■2023年11月生産車両より、サプライヤーの供給問題により[488]ランバー・サポート(運転席&助手席)の装着に制限がかかっています。
対象モデル	・欠品により、当該装備を含む車両(523i / 523d xDriveの[Z2U]コンフォート・ドライビング・パッケージ装着車 およびi5 eDrive40 / i5 M60 xDrive標準車両)の生産が遅延する場合があります。
523i Exclusive / M Sport 523d xDrive M Sport i5 eDrive40 Excellence / M Sport i5 M60 xDrive	※オプションのコンフォート・シート(フロント、電動調節式)([ZEN])を装着した場合、影響はありません。

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

5シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="104 396 486 539">[488] ランバー・サポート (運転席&助手席)</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 646 647 868">530e M Sport 530e 50th Anniversary Edition M550i xDrive 530i ツーリング M Sport 540i xDrive ツーリング M Sport</p>	<p data-bbox="723 396 2364 432">■標準装備のランバー・サポート（運転席&助手席）の内、助手席側が装着されない車両があります。</p> <p data-bbox="759 482 2288 568">※オプションのコンフォート・シート（運転席&助手席）（[ZER]／[ZFM]）を装着した場合、影響はありません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、17

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 466 479">[4NR] インテリア・カメラ</p> <p data-bbox="107 522 287 562">対象モデル</p> <p data-bbox="107 589 280 629">全モデル</p>	<p data-bbox="723 391 2428 511">■2022年8月生産車両より、インテリア・カメラの供給不足が発生しています。 これに伴い、[Z2F] セレクト・パッケージおよびTHE FIRST EDITIONから同機能が削除される車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、I7

アイテム	状況
<p>[46A] マルチファンクション・シート (リヤ)</p> <p>対象モデル</p> <p>[Z32] リヤ・コンフォート・ パッケージ装着車</p>	<p>■2023年1月生産より、マルチファンクション・シート（リヤ）を選択した場合に装着される、インテリア・フレックス・ライト（読書灯）の調整機能が制限される車両があります。</p> <p>正常仕様: 照射範囲、明るさ、色調が調整可能 制限仕様: 明るさのみ調整可能（照射範囲、色調は基本設定の状態に固定されます。）</p> <p>※シート機能そのものの変更はありません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、I7

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 682 534">[46A] マルチファンクション・シート (リヤ)</p> <p data-bbox="107 554 682 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 644 682 736">[Z32] リヤ・コンフォート・ パッケージ装着車</p>	<p data-bbox="723 391 2372 558">■2023年1月生産車両より、サプライヤーの供給問題によりマルチファンクション・シート（リヤ）[46A]の装着に制限がかかっています。 欠品により当該装備を含むリヤ・コンフォート・パッケージ[Z32]装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、17

アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 619 515">[407] スカイ・ラウンジ・パノラマ・ ガラス・サンルーフ</p> <p data-bbox="104 554 690 608">対象モデル</p> <p data-bbox="104 625 626 722">[Z2F] セレクト・パッケージ 装着車</p>	<p data-bbox="723 389 2379 515">■2023年2月生産車両より、サプライヤーの供給問題によりスカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ[407]の装着に制限がかかっています。 欠品により当該装備を含むセレクト・パッケージ[Z2F]装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、17

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 601 529">[3MY][3MZ] BMW Individual 2トーン・ ペイント</p> <p data-bbox="107 558 287 596">対象モデル</p> <p data-bbox="107 644 448 733">[3MY][3MZ] オプション装着車</p>	<p data-bbox="723 391 2410 515">■工場のキャパシティ問題により、BMW Individual 2トーン・ペイント[3MY][3MZ]の生産可能台数に制限がかかっています。 当該オプションを選択された場合、納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 665 529">[453] アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席 & 助手席）</p> <p data-bbox="107 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 639 558 833">740i Excellence 740i M Sport 740d xDrive Excellence 740d xDrive M Sport</p>	<p data-bbox="726 391 2028 472">■アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&助手席）の供給不足に伴い、2023年1月以降の生産車両について、納期に遅れが発生する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

17

アイテム	状況
<p data-bbox="104 401 596 591">[7M9] M ハイグロス・シャドー・ ライン・エクステリア・ エクステンド・コンテンツ</p> <p data-bbox="104 625 295 668">対象モデル</p> <p data-bbox="104 705 596 796">[7ML] M パフォーマンス・ パッケージ装着車</p>	<p data-bbox="723 401 2430 568">■2023年7月生産より、サプライヤーの供給問題によりM ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・ エクステンド・コンテンツ[7M9]の装着に制限がかかっています。 欠品により当該装備を含むM パフォーマンス・パッケージ[7ML]装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X1、IX1

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 473 494">[Z85+337] M Sportパッケージ</p> <p data-bbox="107 568 287 608">対象モデル</p> <p data-bbox="107 654 524 796">X1 xDrive20i M Sport X1 xDrive20d M Sport iX1 xDrive30 M Sport</p>	<p data-bbox="723 401 2226 436">■生産に遅延が発生しており、発注後納車まで通常よりもお時間がかかる場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X3、X4

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 647 491">[6U3] BMW ライブ・コックピット</p> <p data-bbox="107 568 287 606">対象モデル</p> <p data-bbox="107 651 277 689">全モデル</p>	<p data-bbox="723 401 2135 439">■iDriveコントローラー上面タッチによる文字入力機能が削除される車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X3、X4

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 499 539">[610] BMWヘッドアップ・ ディスプレイ</p> <p data-bbox="107 568 285 605">対象モデル</p> <p data-bbox="107 654 537 896">X3 xDrive20i X3 xDrive20d X3 xDrive20d M Sport X4 xDrive20d M Sport X4 xDrive30i M Sport</p>	<p data-bbox="723 401 1870 438">■BMWヘッドアップ・ディスプレイが非装着となる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューX5

アイテム	状況
<p data-bbox="104 386 601 529">[2VH] インテグレイテッド・ アクティブ・ステアリング</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 537 686">X5 xDrive50e M Sport</p>	<p data-bbox="728 386 2423 468">■ インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）[2VH]の供給不足が発生しており、2023年4月以降の生産車両についてオプション選択ができません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューX5

アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 588 529">[2VR] 4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 410 682">X5 M60i xDrive</p>	<p data-bbox="728 389 2186 468">■4輪アダプティブ・エア・サスペンションの供給不足に伴い、 2023年4月以降の生産車両について納車まで通常よりも時間がかかる場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

ニューX5、ニューX6

アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 665 521">[453] アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&助手席）</p> <p data-bbox="104 611 665 668">対象モデル</p> <p data-bbox="104 682 665 871">X5 xDrive50e M Sport X6 xDrive35d M Sport X5 M60i xDrive X6 M60i xDrive</p>	<p data-bbox="715 389 2446 471">■アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&助手席）[453]の供給不足に伴い、2023年4月以降の生産車両について納期に遅れが発生する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 X5


アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 588 529">[2VR] 4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p data-bbox="104 554 690 608">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 537 686">X5 xDrive35d M Sport</p>	<p data-bbox="723 389 1760 472">■4輪アダプティブ・エア・サスペンションの供給不足に伴い、X5 xDrive35d M Sportはオプション選択できません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X5、X6

アイテム	状況
<p data-bbox="107 396 611 551">[4NB] 4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー用コントロール・ディスプレイ</p> <p data-bbox="107 576 693 629">対象モデル</p> <p data-bbox="107 661 537 953">X5 xDrive35d X5 xDrive35d M Sport X5 xDrive45e M Sport X5 M50i xDrive X6 xDrive35d M Sport X6 M50i xDrive</p>	<p data-bbox="723 396 2364 475">■2022年5月生産車両より、4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナーのコントロール・ディスプレイがカラー（左）からモノクロ（右）に変更されます。</p> <ul data-bbox="774 525 1406 608" style="list-style-type: none">・温度バー表示部の赤が白になります。・機能上の変更はありません。 

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X5、X6

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 486 486">[488] ランバー・サポート</p> <p data-bbox="107 515 290 558">対象モデル</p> <p data-bbox="107 601 537 793">X5 xDrive35d X5 xDrive35d M Sport X5 xDrive45e M Sport X6 xDrive35d M Sport</p>	<p data-bbox="723 401 2150 479">■スポーツ・シート仕様車（対象モデル標準装備）について、 ハイライン・パッケージ選択時、助手席のランバー・サポート機能が削除されます。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X5、X6

アイテム	状況
<p data-bbox="107 396 662 485">[6U8] ジェスチャー・コントロール</p> <p data-bbox="107 519 690 572">対象モデル</p> <p data-bbox="107 601 535 892">X5 xDrive35d X5 xDrive35d M Sport X5 xDrive45e M Sport X5 M50i xDrive X6 xDrive35d M Sport X6 M50i xDrive</p>	<p data-bbox="723 396 2369 431">■2021年11月生産車両より、国内全車標準装備のジェスチャー・コントロールが削除されています。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X5、X6

アイテム	状況
<p data-bbox="104 386 486 529">[4T7] マッサージ・シート (運転席&助手席)</p> <p data-bbox="104 546 690 604">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 537 782">X5 xDrive40d M Sport X5 M50i xDrive X6 M50i xDrive</p>	<p data-bbox="723 386 1921 468">■ マッサージ・シート（運転席&助手席）の供給不足が発生しています。 これに伴い、当該装備が非装着となる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X5、X5 M、X6、X6 M

アイテム	状況
<p data-bbox="107 386 486 529">[4T7] マッサージ・シート (運転席&助手席)</p> <p data-bbox="107 565 287 605">対象モデル</p> <p data-bbox="107 639 537 936">X5 xDrive35d X5 xDrive35d M Sport X5 xDrive45e M Sport X5 M Competition X6 xDrive35d M Sport X6 M Competition</p>	<p data-bbox="723 386 2040 468">■ マッサージ・シート（運転席&助手席）の供給不足に伴い、 2022年8月以降の生産車両について、納期に遅れが発生する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X5、X5 M、X6、X6 M

アイテム	状況
<p data-bbox="104 386 639 476">[6U3] BMWライブ・コックピット</p> <p data-bbox="104 519 290 562">対象モデル</p> <p data-bbox="104 589 537 982">X5 xDrive35d X5 xDrive35d M Sport X5 xDrive45e M Sport X5 M50i xDrive X5 M Competition X6 xDrive35d M Sport X6 M50i xDrive X6 M Competition</p>	<p data-bbox="723 386 2135 422">■iDriveコントローラー上面タッチによる文字入力機能が削除される車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

X5、X5 M、X6、X6 M



アイテム	状況
<p data-bbox="107 386 575 475">[323] ソフト・クローズ・ドア</p> <p data-bbox="107 515 287 558">対象モデル</p> <p data-bbox="107 589 537 986">X5 xDrive35d X5 xDrive35d M Sport X5 xDrive45e M Sport X5 M50i xDrive X5 M Competition X6 xDrive35d M Sport X6 M50i xDrive X6 M Competition</p>	<p data-bbox="723 386 2232 555">■2022年4月生産車両より、供給遅延が発生しています。 これに伴い、オプション／標準装備のソフト・クローズ・ドアについて、 「パッケージより削除」／「装着無し仕様のパッケージ」のコードを設定しているため、 当該装備が非装着となる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内


X5 M

アイテム	状況
<p data-bbox="107 388 687 554">[1TF] 21/22 インチ Mライト・アロイ・ホイール・ スタースポーク・スタイリング818M</p> <p data-bbox="107 602 687 659">対象モデル</p> <p data-bbox="107 711 453 759">X5 M Competition</p>	<p data-bbox="759 388 2313 468">■2021年10月生産車両より、物流問題によって[1TF]ホイールの発注に制限がかかっています。 これに伴って、[1TE]ホイールのみ選択可能となります。</p> <div data-bbox="1753 488 2415 773"></div>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 X7

アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 682 579">[1FN] 23インチ BMW Individual ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・スタイリング914I</p> <p data-bbox="104 604 690 658">対象モデル</p> <p data-bbox="104 675 282 718">全モデル</p>	<p data-bbox="723 389 2091 468">■サプライヤーの物流問題により、[1FN]ホイールの供給に制限がかかっています。 これに伴って、オプション発注の場合、生産に時間がかかる場合があります。</p> 

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューXM

アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 672 579">[1FZ][1FY] 23インチ M ライト・アロイ・ ホイール・スタースポーク・ スタイリング923M</p> <p data-bbox="104 605 690 658">対象モデル</p> <p data-bbox="104 676 277 719">全モデル</p>	<p data-bbox="723 389 2339 558">■サプライヤーの物流問題により、標準装備の23インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング923M バイカラー（ナイト・ゴールド・アクセント） [1FZ]およびオプションの同ホイール（ジェット・ブラック） [1FY]の供給に制限がかかっています。これに伴い、上記ホイールを装着した車両の納品に時間がかかる場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 iX

アイテム	状況
<p data-bbox="104 382 486 475">[ZAD]／[4NR] インテリア・カメラ</p> <p data-bbox="104 511 690 568">対象モデル</p> <p data-bbox="104 586 331 679">iX xDrive40 iX xDrive50</p>	<p data-bbox="746 382 2372 422">■テクノロジー・パッケージ内の装備となるインテリア・カメラが非装着となる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 iX

アイテム	状況
<p data-bbox="104 386 703 475">[ZAC] スポーツ・パッケージ・プラス</p> <p data-bbox="104 511 690 568">対象モデル</p> <p data-bbox="104 586 326 629">iX xDrive40</p>	<p data-bbox="754 386 2410 511">■供給不足により、2023年11月生産以降、スポーツ・パッケージ・プラス[ZAC]を発注した場合に、インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）[2VH]は装着されません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

IX

アイテム	状況
<p data-bbox="104 396 647 554">[2VH] & [2VR] インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング & 4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p data-bbox="104 625 690 682">対象モデル</p> <p data-bbox="104 715 326 758">iX xDrive50</p>	<p data-bbox="754 396 2410 525">■ インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム） [2VH] および4輪アダプティブ・エア・サスペンション [2VR] の供給不足が発生しており、当該装備が非装着となる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 iX

アイテム	状況
<p data-bbox="104 401 690 529">[2VH] インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング</p> <p data-bbox="104 625 690 682">対象モデル</p> <p data-bbox="104 736 333 779">iX xDrive50</p>	<p data-bbox="754 401 2430 482">■インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）[2VH]の供給不足が継続しており、2023年7月以降の生産車両について当該装備が非装着となります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年10月30日現在