

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 2シリーズ クーペ、3シリーズ、4シリーズ、14

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="107 401 486 544">[488]<br/>ランバー・サポート<br/>(運転席&amp;助手席)</p> <p data-bbox="107 568 690 622">対象モデル</p> <p data-bbox="107 648 639 696">全モデル (14 eDrive35を除く)</p> | <p data-bbox="723 401 2346 525">■Mスポーツ・シートおよびアクティブ・ベンチレーション・シート装着時を除き、全モデル（標準装備のモデルを含む）を対象にランバー・サポート（運転席&amp;助手席）選択時にランバー・サポート（運転席のみ）に変更される車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 3シリーズ、4シリーズ、14

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="107 401 662 489">[5AL]<br/>アクティブ・プロテクション</p> <p data-bbox="107 572 662 621">対象モデル</p> <p data-bbox="107 651 662 699">全モデル</p> | <p data-bbox="723 401 2397 479">■構成する部品の生産遅延が発生しているため、アクティブ・プロテクションが装着されない車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 3シリーズ、4シリーズ グランクーペ

| アイテム  | 状況  |
|---|---|
| <p>[2VF]<br/>アダプティブ<br/>M サスペンション</p> <p>対象モデル</p> <p>320i M Sport<br/>320d xDrive M Sport<br/>330e M Sport<br/>320i ツーリング M Sport<br/>320d xDrive ツーリング M Sport<br/>420i グランクーペ M Sport<br/>420d xDrive グランクーペ<br/>M Sport</p> | <p>■ 生産遅延が発生しており、発注後納車まで通常よりも時間がかかる車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 4シリーズ

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="107 396 499 536">[610]<br/>BMWヘッドアップ・<br/>ディスプレイ</p> <p data-bbox="107 562 290 605">対象モデル</p> <p data-bbox="107 648 575 865">420i クーペ M Sport<br/>420i カブリオレ M Sport<br/>420i グランクーペ M Sport<br/>420d xDrive グランクーペ<br/>M Sport</p> | <p data-bbox="723 396 2298 476">■オプション設定となる、Standard、M Sportを対象に、BMWヘッドアップ・ディスプレイが<br/>選択できない車両があります。</p> <p data-bbox="759 528 2155 565">※標準装備のM440i xDrive、および2023年3月以降の生産車両には影響ありません。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内



## ニュー5シリーズ

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="104 386 665 604">[2VV]<br/>アダプティブ・サスペンション・<br/>プロフェッショナル &amp;<br/>インテグレイテッド・<br/>アクティブ・ステアリング</p> <p data-bbox="104 644 665 696"><b>対象モデル</b></p> <p data-bbox="104 715 665 793">[Z2U] コンフォート・<br/>ドライビング・パッケージ装着車</p> | <p data-bbox="715 386 2379 604">■2023年9月生産より、サプライヤーの供給問題により[2VV]アダプティブ・サスペンション・プロフェッショナル &amp; インテグレイテッド・アクティブ・ステアリングの装着が制限される車両があります。<br/>欠品により当該装備を含む[Z2U]コンフォート・ドライビング・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニュー5シリーズ

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="104 401 665 482">BMW インタラクション・バー<br/>([4UR]アンビエント・ライトの一部)</p> <p data-bbox="104 554 665 611"><b>対象モデル</b></p> <p data-bbox="104 618 351 704">523i Exclusive<br/>523i M Sport</p> | <p data-bbox="728 401 2346 486">■2023年8月生産車に、サプライヤーの供給問題により標準装備のBMW インタラクション・バー ([4UR]アンビエント・ライトの一部) の装着が制限される車両があります。</p> <p data-bbox="728 522 1268 554">[インタラクション・バー装着車(標準仕様)]</p>  <p data-bbox="1416 522 1844 554">[インタラクション・バー非装着車]</p>  <p data-bbox="1888 579 2435 644">※細かいLEDのアンビエント・ライトが装着されます。<br/>※操作スイッチ等の機能に変更はありません。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニュー5シリーズ

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| [488]<br>ランバー・サポート<br>(運転席&助手席)  | ■2023年11月生産車両より、サプライヤーの供給問題により[488]ランバー・サポート(運転席&助手席)の装着に制限がかかっています。<br><br>・欠品により、当該装備を含む車両(523i / 523d xDriveの[Z2U]コンフォート・ドライビング・パッケージ装着車およびi5 eDrive40 / i5 M60 xDrive標準車両)の生産が遅延する場合があります。 |
| 対象モデル  |  |
| 523i Exclusive / M Sport<br>523d xDrive M Sport<br>i5 eDrive40 Excellence / M Sport<br>i5 M60 xDrive | ※[456]コンフォート・シート(フロント、電動調節式)を含む[ZEN]エクスクルーシブ・メリノ・レザー・パッケージを選択した場合は影響ありません。   |

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 5シリーズ

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="104 396 486 539">[488]<br/>ランバー・サポート<br/>(運転席&amp;助手席)</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 646 647 868">530e M Sport<br/>530e 50th Anniversary Edition<br/>M550i xDrive<br/>530i ツーリング M Sport<br/>540i xDrive ツーリング M Sport</p> | <p data-bbox="728 396 2405 432">■標準装備のランバー・サポート（運転席&amp;助手席）のうち、助手席側が装着されない車両があります。</p> <p data-bbox="759 482 2405 611">※[456]コンフォート・シート（運転席&amp;助手席）を含む[ZER]エクスクルーシブ・ナッパ・レザー・パッケージ/[ZFM]BMW Individual フル・レザー・メリノ・パッケージを選択した場合は影響ありません。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在



# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 7シリーズ、17

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="107 391 466 479">[4NR]<br/>インテリア・カメラ</p> <p data-bbox="107 519 290 562">対象モデル</p> <p data-bbox="107 591 280 634">全モデル</p> | <p data-bbox="723 391 2430 511">■2022年8月生産車両より、インテリア・カメラの供給不足が発生しています。<br/>これに伴い、[Z2F] セレクト・パッケージおよびTHE FIRST EDITIONから同機能が削除される車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 7シリーズ、I7

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p>[46A]<br/>マルチファンクション・シート<br/>(リヤ)</p> <p>対象モデル</p> <p>[Z32] リヤ・コンフォート・<br/>パッケージ装着車</p> | <p>■2023年1月生産より、マルチファンクション・シート（リヤ）を選択した場合に装着される、インテリア・フレックス・ライト（読書灯）の調整機能が制限される車両があります。</p> <p>正常仕様: 照射範囲、明るさ、色調が調整可能<br/>制限仕様: 明るさのみ調整可能（照射範囲、色調は基本設定の状態に固定されます。）</p> <p>※シート機能そのものの変更はありません。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 7シリーズ、17

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="107 391 677 534">[46A]<br/>マルチファンクション・シート<br/>(リヤ)</p> <p data-bbox="107 554 677 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 644 677 733">[Z32] リヤ・コンフォート・<br/>パッケージ装着車</p> | <p data-bbox="723 391 2379 558">■2023年1月生産車両より、サプライヤーの供給問題により[46A]マルチファンクション・シート（リヤ）の装着に制限がかかっています。<br/>欠品により当該装備を含む[Z32]リヤ・コンフォート・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 7シリーズ、17

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="107 391 621 519">[407]<br/>スカイ・ラウンジ・パノラマ・<br/>ガラス・サンルーフ</p> <p data-bbox="107 558 287 596">対象モデル</p> <p data-bbox="107 629 563 711">[Z2F] セレクト・パッケージ<br/>装着車</p> | <p data-bbox="723 391 2354 519">■2023年2月生産車両より、サプライヤーの供給問題により[407]スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフの装着に制限がかかっています。<br/>欠品により当該装備を含む[Z2F]セレクト・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 7シリーズ、17

| アイテム  | 状況  |
|---|---|
| <p data-bbox="107 391 601 529">[3MY][3MZ]<br/>BMW Individual 2トーン・<br/>ペイント</p> <p data-bbox="107 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 644 448 733">[3MY][3MZ]<br/>オプション装着車</p> | <p data-bbox="728 391 2410 515">■工場のキャパシティ問題により、[3MY][3MZ]BMW Individual 2トーン・ペイントの生産可能台数に制限がかかっています。<br/>当該オプションを選択された場合、納品が遅延する場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 7シリーズ

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p data-bbox="107 391 665 529">[453]<br/>アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席 &amp; 助手席）</p> <p data-bbox="107 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 636 529 822">740i Excellence<br/>740i M Sport<br/>740d xDrive Excellence<br/>740d xDrive M Sport</p> | <p data-bbox="723 391 2030 472">■アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&amp;助手席）の供給不足に伴い、2023年1月以降の生産車両について、納期に遅れが発生する場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## 17

| アイテム  | 状況  |
|---|---|
| <p data-bbox="104 401 593 591">[7M9]<br/>M ハイグロス・シャドー・<br/>ライン・エクステリア・<br/>エクステンド・コンテンツ</p> <p data-bbox="104 625 295 668">対象モデル</p> <p data-bbox="104 705 593 796">[7ML] M パフォーマンス・<br/>パッケージ装着車</p> | <p data-bbox="723 401 2397 568">■2023年7月生産より、サプライヤーの供給問題により[7M9]M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツの装着に制限がかかっています。<br/>欠品により当該装備を含む[7ML]M パフォーマンス・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X1、IX1

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="104 396 473 492">[Z85+337]<br/>M Sportパッケージ</p> <p data-bbox="104 564 290 606">対象モデル</p> <p data-bbox="104 649 527 796">X1 xDrive20i M Sport<br/>X1 xDrive20d M Sport<br/>iX1 xDrive30 M Sport</p> | <p data-bbox="723 396 2226 435">■生産に遅延が発生しており、発注後納車まで通常よりもお時間がかかる場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在



# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X3、X4

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p data-bbox="107 401 644 489">[6U3]<br/>BMW ライブ・コックピット</p> <p data-bbox="107 568 285 605">対象モデル</p> <p data-bbox="107 651 275 688">全モデル</p> | <p data-bbox="723 401 2135 438">■iDriveコントローラー上面タッチによる文字入力機能が削除される車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X3

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="107 401 499 539">[610]<br/>BMWヘッドアップ・<br/>ディスプレイ</p> <p data-bbox="107 568 285 606">対象モデル</p> <p data-bbox="107 654 535 796">X3 xDrive20i<br/>X3 xDrive20d<br/>X3 xDrive20d M Sport</p> | <p data-bbox="723 401 1870 435">■BMWヘッドアップ・ディスプレイが非装着となる車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューX5

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p data-bbox="104 386 601 529">[2VH]<br/>インテグレイテッド・<br/>アクティブ・ステアリング</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 537 739">X5 xDrive40d M Sport<br/>X5 xDrive50e M Sport</p> | <p data-bbox="728 386 2430 472">■[2VH]インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）の供給不足が発生しており、2023年4月以降の生産車両についてオプション選択ができません。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューX5

| アイテム  | 状況  |
|---|---|
| <p data-bbox="104 389 588 529">[2VR]<br/>4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 410 686">X5 M60i xDrive</p> | <p data-bbox="723 389 2186 472">■4輪アダプティブ・エア・サスペンションの供給不足に伴い、<br/>2023年4月以降の生産車両について納車まで通常よりも時間がかかる場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## ニューX5、ニューX6

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="104 391 665 519">[453]<br/>アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&amp;助手席）</p> <p data-bbox="104 615 665 668"><b>対象モデル</b></p> <p data-bbox="104 682 665 872">X5 xDrive50e M Sport<br/>X6 xDrive35d M Sport<br/>X5 M60i xDrive<br/>X6 M60i xDrive</p> | <p data-bbox="715 391 2446 472">■[453]アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&amp;助手席）の供給不足に伴い、2023年4月以降の生産車両について納期に遅れが発生する場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5


| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="104 391 588 529">[2VR]<br/>4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 537 686">X5 xDrive35d M Sport</p> | <p data-bbox="723 386 2308 468">■4輪アダプティブ・エア・サスペンションの供給不足に伴い、オプション選択できない車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5、X6

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="107 396 611 551"><b>[4NB]</b><br/>4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー用コントロール・ディスプレイ</p> <p data-bbox="107 576 693 631"><b>対象モデル</b></p> <p data-bbox="107 662 535 953">X5 xDrive35d<br/>X5 xDrive35d M Sport<br/>X5 xDrive45e M Sport<br/>X5 M50i xDrive<br/>X6 xDrive35d M Sport<br/>X6 M50i xDrive</p> | <p data-bbox="723 396 2369 474">■2022年5月生産車両より、4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナーのコントロール・ディスプレイがカラー（左）からモノクロ（右）に変更される車両があります。</p> <ul data-bbox="774 525 1406 608" style="list-style-type: none"><li>・温度バー表示部の赤が白になります。</li><li>・機能上の変更はありません。</li></ul>  |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5、X6

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="107 401 486 486">[488]<br/>ランバー・サポート</p> <p data-bbox="107 515 290 558">対象モデル</p> <p data-bbox="107 601 537 793">X5 xDrive35d<br/>X5 xDrive35d M Sport<br/>X5 xDrive45e M Sport<br/>X6 xDrive35d M Sport</p> | <p data-bbox="723 401 2372 479">■スポーツ・シート仕様車（対象モデル標準装備）について、<br/>ハイライン・パッケージ選択時、助手席のランバー・サポート機能が削除される車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在



# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5、X6

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p data-bbox="107 396 662 485">[6U8]<br/>ジェスチャー・コントロール</p> <p data-bbox="107 519 690 572">対象モデル</p> <p data-bbox="107 601 535 892">X5 xDrive35d<br/>X5 xDrive35d M Sport<br/>X5 xDrive45e M Sport<br/>X5 M50i xDrive<br/>X6 xDrive35d M Sport<br/>X6 M50i xDrive</p> | <p data-bbox="723 396 2440 431">■2021年11月生産より、国内全車標準装備のジェスチャー・コントロールが削除される車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5、X6

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="104 386 486 529">[4T7]<br/>マッサージ・シート<br/>(運転席&amp;助手席)</p> <p data-bbox="104 546 690 604">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 537 782">X5 xDrive40d M Sport<br/>X5 M50i xDrive<br/>X6 M50i xDrive</p> | <p data-bbox="723 386 1921 468">■ マッサージ・シート（運転席&amp;助手席）の供給不足が発生しています。<br/>これに伴い、当該装備が非装着となる車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5、X5 M、X6、X6 M

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="107 386 486 529">[4T7]<br/>マッサージ・シート<br/>(運転席&amp;助手席)</p> <p data-bbox="107 565 287 605">対象モデル</p> <p data-bbox="107 639 537 936">X5 xDrive35d<br/>X5 xDrive35d M Sport<br/>X5 xDrive45e M Sport<br/>X5 M Competition<br/>X6 xDrive35d M Sport<br/>X6 M Competition</p> | <p data-bbox="723 386 2040 468">■ マッサージ・シート（運転席&amp;助手席）の供給不足に伴い、<br/>2022年8月以降の生産車両について、納期に遅れが発生する車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5、X5 M、X6、X6 M

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p data-bbox="104 386 639 479">[6U3]<br/>BMWライブ・コックピット</p> <p data-bbox="104 522 287 562">対象モデル</p> <p data-bbox="104 589 537 986">X5 xDrive35d<br/>X5 xDrive35d M Sport<br/>X5 xDrive45e M Sport<br/>X5 M50i xDrive<br/>X5 M Competition<br/>X6 xDrive35d M Sport<br/>X6 M50i xDrive<br/>X6 M Competition</p> | <p data-bbox="723 386 2137 426">■iDriveコントローラー上面タッチによる文字入力機能が削除される車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## X5、X5 M、X6、X6 M



| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="107 386 575 475">[323]<br/>ソフト・クローズ・ドア</p> <p data-bbox="107 515 287 558">対象モデル</p> <p data-bbox="107 589 537 986">X5 xDrive35d<br/>X5 xDrive35d M Sport<br/>X5 xDrive45e M Sport<br/>X5 M50i xDrive<br/>X5 M Competition<br/>X6 xDrive35d M Sport<br/>X6 M50i xDrive<br/>X6 M Competition</p> | <p data-bbox="723 386 2232 555">■2022年4月生産車両より、供給遅延が発生しています。<br/>これに伴い、オプション／標準装備のソフト・クローズ・ドアについて、<br/>「パッケージより削除」／「装着無し仕様のパッケージ」のコードを設定しているため、<br/>当該装備が非装着となる車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内


## X5 M

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p>[1TF]<br/>21/22 インチ<br/>Mライト・アロイ・ホイール・<br/>スタースポーク・スタイリング818M</p> <p>対象モデル</p> <p>X5 M Competition</p> | <p>■2021年10月生産車両より、物流問題によって[1TF]ホイールの発注に制限がかかっています。<br/>これに伴って、[1TE]ホイールのみ選択可能となります。</p> <div data-bbox="1753 486 2066 772"><p>[1TF]</p></div> <div data-bbox="2104 486 2418 772"><p>[1TE]</p></div> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 X7

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p data-bbox="104 391 682 582">[1FN]<br/>23インチ BMW Individual<br/>ライト・アロイ・ホイール<br/>Vスポーク・スタイリング914I</p> <p data-bbox="104 605 690 658">対象モデル</p> <p data-bbox="104 676 282 719">全モデル</p> | <p data-bbox="723 391 2091 468">■サプライヤーの物流問題により、[1FN]ホイールの供給に制限がかかっています。<br/>これに伴って、オプション発注の場合、生産に時間がかかる場合があります。</p>  |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューXM

| アイテム   | 状況  |
|--|---|
| <p data-bbox="104 389 672 579">[1FZ][1FY]<br/>23インチ M ライト・アロイ・<br/>ホイール・スタースポーク・<br/>スタイリング923M</p> <p data-bbox="104 605 690 658">対象モデル</p> <p data-bbox="104 675 277 719">全モデル</p> | <p data-bbox="723 389 2252 558">■サプライヤーの物流問題により、標準装備の[1FZ]23インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング923M バイカラー（ナイト・ゴールド・アクセント）およびオプションの同ホイール[1FY]（ジェット・ブラック）の供給に制限がかかっています。これに伴い、上記ホイールを装着した車両の納品に時間がかかる場合があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在



# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 iX

| アイテム   | 状況   |
|--|--|
| <p data-bbox="104 382 486 475">[ZAD]／[4NR]<br/>インテリア・カメラ</p> <p data-bbox="104 511 690 568">対象モデル</p> <p data-bbox="104 586 328 679">iX xDrive40<br/>iX xDrive50</p> | <p data-bbox="746 382 2372 422">■テクノロジー・パッケージ内の装備となるインテリア・カメラが非装着となる車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 iX

| アイテム  | 状況  |
|---|---|
| <p data-bbox="104 386 703 476">[ZAC]<br/>スポーツ・パッケージ・プラス</p> <p data-bbox="104 511 690 568">対象モデル</p> <p data-bbox="104 586 326 629">iX xDrive40</p> | <p data-bbox="754 386 2390 508">■供給不足により、2023年11月生産以降、[ZAC]スポーツ・パッケージ・プラスを発注した場合に、[2VH]インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）は装着されません。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## IX

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="104 396 647 554">[2VH] &amp; [2VR]<br/>インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング &amp; 4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p data-bbox="104 625 690 682">対象モデル</p> <p data-bbox="104 715 326 758">iX xDrive50</p> | <p data-bbox="754 396 2390 525">■[2VH]インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）および[2VR]4輪アダプティブ・エア・サスペンションの供給不足が発生しており、当該装備が非装着となる車両があります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在

# 半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

## IX

| アイテム  | 状況   |
|---|--|
| <p data-bbox="107 401 690 529">[2VH]<br/>インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング</p> <p data-bbox="107 629 690 682">対象モデル</p> <p data-bbox="107 736 326 779">iX xDrive50</p> | <p data-bbox="754 401 2390 482">■[2VH]インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）の供給不足が継続しており、2023年7月以降の生産車両について当該装備が非装着となります。</p> |

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2023年12月6日現在