

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

2シリーズ クーペ、3シリーズ、4シリーズ、14

アイテム	状況
<p data-bbox="107 401 486 544">[488] ランバー・サポート (運転席&助手席)</p> <p data-bbox="107 572 287 608">対象モデル</p> <p data-bbox="107 651 639 694">全モデル (14 eDrive35を除く)</p>	<p data-bbox="723 401 2346 525">■Mスポーツ・シートおよびアクティブ・ベンチレーション・シート装着時を除き、全モデル（標準装備のモデルを含む）を対象にランバー・サポート（運転席&助手席）選択時にランバー・サポート（運転席のみ）に変更される車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

3シリーズ、4シリーズ、14

アイテム	状況	
<p data-bbox="107 401 662 489">[5AL] アクティブ・プロテクション</p> <table border="1" data-bbox="107 565 690 622"><tr><td data-bbox="107 565 690 622">対象モデル</td></tr></table> <p data-bbox="107 651 275 691">全モデル</p>	対象モデル	<p data-bbox="723 401 2397 479">■構成する部品の生産遅延が発生しているため、アクティブ・プロテクションが装着されない車両があります。</p>
対象モデル		

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内. 14

アイテム / 対象グレード	状況
<p data-bbox="104 396 644 489">[2NH]Mスポーツ・ブレーキ仕様以外</p> <p data-bbox="104 536 282 575">対象モデル</p> <p data-bbox="104 601 453 646">eDrive40 M Sport</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="723 396 2423 435">■ <u>標準ブレーキ</u>の生産遅延が発生しており、発注後納車まで通常よりも時間がかかる場合があります。<li data-bbox="723 439 1849 478">■ [Z4H]ファスト・トラック・パッケージ装着時は影響ありません。

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

3シリーズ、4シリーズ グランクーペ

アイテム	状況
<p>[2VF] アダプティブ M サスペンション</p> <p>対象モデル</p> <p>320i M Sport 320d xDrive M Sport 330e M Sport 320i ツーリング M Sport 320d xDrive ツーリング M Sport 420i グランクーペ M Sport 420d xDrive グランクーペ M Sport</p>	<p>■ 生産遅延が発生しており、発注後納車まで通常よりも時間がかかる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 4シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="104 394 690 536">[610] BMWヘッドアップ・ディスプレイ</p> <p data-bbox="104 562 690 615">対象モデル</p> <p data-bbox="104 646 690 865">420i クーペ M Sport 420i カブリオレ M Sport 420i グランクーペ M Sport 420d xDrive グランクーペ M Sport</p>	<p data-bbox="723 394 2295 476">■オプション設定となる、Standard、M Sportを対象に、BMWヘッドアップ・ディスプレイが選択できない車両があります。</p> <p data-bbox="759 525 2150 565">※標準装備のM440i xDrive、および2023年3月以降の生産車両には影響ありません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内



ニュー5シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="104 386 665 601">[2VV] アダプティブ・サスペンション・ プロフェッショナル & インテグレイテッド・ アクティブ・ステアリング</p> <p data-bbox="104 639 665 696">対象モデル</p> <p data-bbox="104 715 665 793">[Z2U] コンフォート・ ドライビング・パッケージ装着車</p>	<p data-bbox="715 386 2379 596">■2023年9月生産より、サプライヤーの供給問題により[2VV]アダプティブ・サスペンション・プロフェッショナル & インテグレイテッド・アクティブ・ステアリングの装着が制限される車両があります。 欠品により当該装備を含む[Z2U]コンフォート・ドライビング・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニュー5シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="104 404 657 482">BMW インタラクション・バー ([4UR]アンビエント・ライトの一部)</p> <p data-bbox="104 558 285 596">対象モデル</p> <p data-bbox="104 619 349 704">523i Exclusive 523i M Sport</p>	<p data-bbox="721 404 2346 486">■2023年8月生産車に、サプライヤーの供給問題により標準装備のBMW インタラクション・バー ([4UR]アンビエント・ライトの一部) の装着が制限される車両があります。</p> <p data-bbox="733 522 1268 554">[インタラクション・バー装着車(標準仕様)]</p>  <p data-bbox="1416 522 1844 554">[インタラクション・バー非装着車]</p>  <p data-bbox="1888 579 2440 639">※細いLEDのアンビエント・ライトが装着されます。 ※操作スイッチ等の機能に変更はありません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

ニュー5シリーズ

アイテム	状況
[488] ランバー・サポート (運転席&助手席)	■2023年11月生産車両より、サプライヤーの供給問題により[488]ランバー・サポート(運転席&助手席)の装着が制限される車両があります。
対象モデル	・欠品により、当該装備を含む車両(523i / 523d xDriveの[Z2U]コンフォート・ドライビング・パッケージ装着車およびi5 eDrive40 / i5 M60 xDrive標準車両)の生産が遅延する場合があります。
523i Exclusive / M Sport 523d xDrive M Sport i5 eDrive40 Excellence / M Sport i5 M60 xDrive	※[456]コンフォート・シート(フロント、電動調節式)を含む[ZEN]エクスクルーシブ・メリノ・レザー・パッケージを選択した場合は影響ありません。

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニュー5シリーズ

アイテム	状況
<p>[760] M ハイグロス・シャドー・ライン・ エクステリア (ウィンドー・フレーム・モールディング)</p>	<p>■2023年11月生産より、サプライヤーの供給問題により[760] M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリアの装着が制限される車両があります。</p> <p>・欠品により、当該装備を含むM Sport (523i / 523d xDriveおよびi5 eDrive40) の生産が遅延する場合があります。</p>
<p>対象モデル</p>	
<p>523i M Sport 523d xDrive M Sport i5 eDrive40 M Sport</p>	

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、17

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 466 479">[4NR] インテリア・カメラ</p> <p data-bbox="107 522 287 562">対象モデル</p> <p data-bbox="107 589 280 629">全モデル</p>	<p data-bbox="723 391 2425 511">■2022年8月生産車両より、インテリア・カメラの供給不足が発生しています。 これに伴い、[Z2F] セレクト・パッケージおよびTHE FIRST EDITIONから同機能が削除される車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、I7

アイテム	状況
<p>[46A] マルチファンクション・シート (リヤ)</p> <p>対象モデル</p> <p>[Z32] リヤ・コンフォート・ パッケージ装着車</p>	<p>■2023年1月生産より、マルチファンクション・シート（リヤ）を選択した場合に装着される、インテリア・フレックス・ライト（読書灯）の調整機能が制限される車両があります。</p> <p>正常仕様: 照射範囲、明るさ、色調が調整可能 制限仕様: 明るさのみ調整可能（照射範囲、色調は基本設定の状態に固定されます。）</p> <p>※シート機能そのものの変更はありません。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、17

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 677 534">[46A] マルチファンクション・シート (リヤ)</p> <p data-bbox="107 554 677 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 644 677 733">[Z32] リヤ・コンフォート・ パッケージ装着車</p>	<p data-bbox="728 391 2374 558">■2023年1月生産車両より、サプライヤーの供給問題により[46A]マルチファンクション・シート（リヤ）の装着が制限される車両があります。 欠品により当該装備を含む[Z32]リヤ・コンフォート・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、I7

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 619 519">[407] スカイ・ラウンジ・パノラマ・ ガラス・サンルーフ</p> <p data-bbox="107 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="107 629 563 711">[Z2F] セレクト・パッケージ 装着車</p>	<p data-bbox="726 391 2354 519">■2023年2月生産車両より、サプライヤーの供給問題により[407]スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフの装着が制限される車両があります。 欠品により当該装備を含む[Z2F]セレクト・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ、17

アイテム	状況
<p data-bbox="107 394 601 529">[3MY][3MZ] BMW Individual 2トーン・ ペイント</p> <p data-bbox="107 561 285 596">対象モデル</p> <p data-bbox="107 646 448 736">[3MY][3MZ] オプション装着車</p>	<p data-bbox="723 394 2410 515">■工場のキャパシティ問題により、[3MY][3MZ]BMW Individual 2トーン・ペイントの生産可能台数に制限がかかっています。 当該オプションを選択された場合、納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

7シリーズ

アイテム	状況
<p data-bbox="107 391 665 529">[453] アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席 & 助手席）</p> <p data-bbox="107 554 665 608">対象モデル</p> <p data-bbox="107 636 665 822">740i Excellence 740i M Sport 740d xDrive Excellence 740d xDrive M Sport</p>	<p data-bbox="723 391 2028 472">■アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&助手席）の供給不足に伴い、2023年1月以降の生産車両について、納期に遅れが発生する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内

17

アイテム	状況
<p>[7M9] M ハイグロス・シャドー・ ライン・エクステリア・ エクステンド・コンテンツ</p> <p>対象モデル</p> <p>[7ML] M パフォーマンス・ パッケージ装着車</p>	<p>■2023年7月生産より、サプライヤーの供給問題により[7M9]M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツの装着が制限される車両があります。欠品により当該装備を含む[7ML]M パフォーマンス・パッケージ装着車の納品が遅延する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューX5

アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 588 529">[2VR] 4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p data-bbox="104 554 690 611">対象モデル</p> <p data-bbox="104 639 410 682">X5 M60i xDrive</p>	<p data-bbox="728 389 2186 468">■4輪アダプティブ・エア・サスペンションの供給不足に伴い、 2023年4月以降の生産車両について納車まで通常よりも時間がかかる場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内


ニューX5、ニューX6

アイテム	状況
<p data-bbox="104 391 665 522">[453] アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&助手席）</p> <p data-bbox="104 611 665 668">対象モデル</p> <p data-bbox="104 682 665 872">X5 xDrive50e M Sport X6 xDrive35d M Sport X5 M60i xDrive X6 M60i xDrive</p>	<p data-bbox="715 391 2117 472">■[453]アクティブ・ベンチレーション・シート（運転席&助手席）の供給不足に伴い、2023年4月以降の生産車両について納期に遅れが発生する場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 X7

アイテム	状況
<p>[1FN] 23インチ BMW Individual ライト・アロイ・ホイール Vスポーク・スタイリング914I</p> <p>対象モデル</p> <p>全モデル</p>	<p>■サプライヤーの物流問題により、[1FN]ホイールの供給に制限がかかる車両があります。これに伴って、オプション発注の場合、生産に時間がかかる場合があります。</p>  <p>[1FN]</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 ニューXM

アイテム	状況
<p data-bbox="104 389 672 579">[1FZ][1FY] 23インチ M ライト・アロイ・ ホイール・スタースポーク・ スタイリング923M</p> <p data-bbox="104 605 672 658">対象モデル</p> <p data-bbox="104 676 672 722">全モデル</p>	<p data-bbox="723 389 2295 558">■サプライヤーの物流問題により、標準装備の[1FZ]23インチ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング923M バイカラー（ナイト・ゴールド・アクセント）およびオプションの同ホイール[1FY]（ジェット・ブラック）の供給に制限がかかる車両があります。これに伴い、上記ホイールを装着した車両の納品に時間がかかる場合があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 iX

アイテム	状況
<p data-bbox="104 382 486 475">[ZAD]／[4NR] インテリア・カメラ</p> <p data-bbox="104 511 690 568">対象モデル</p> <p data-bbox="104 586 331 679">iX xDrive40 iX xDrive50</p>	<p data-bbox="746 382 2372 422">■テクノロジー・パッケージ内の装備となるインテリア・カメラが非装着となる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在

半導体・部品供給難による生産遅延および仕様変更のご案内 iX

アイテム	状況
<p>[2VH] & [2VR] インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング & 4輪アダプティブ・エア・サスペンション</p> <p>[2VH] インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング</p> <p>対象モデル</p> <p>iX xDrive50</p>	<p>■[2VH]インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング（前後輪統合制御ステアリングシステム）および[2VR]4輪アダプティブ・エア・サスペンションの供給不足が発生しており、2023年3月生産以降、当該装備が非装着となる車両があります。</p>

※装備の設定等は、車両の生産時期等により異なる場合があります。詳しくはBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。

2024年3月27日現在